

Vue de face - AXE Y PARTIE HAUT
Echelle : 1:1
Précision d'usinage : 0.1 mm
Nombre de fois à usiner : x1



Vue de face - AXE Y PARTIE BAS
Echelle : 1:1
Précision d'usinage : 0.1 mm
Nombre de fois à usiner : x1