Chaudronnerie
plastic

Demande de confection
d’une nouvelle bague
pour un bout dehors,
pour un voilier
Dufour 445 GL.

Ancienne bague

Groupe International de Croisière
Bateau Boavista Dufour 445 GL

Confection d'une bague en téflon pour remplacer celle existante cassée.
Voir en photo la bague noire en page précédente.

Caractéristiques attendues de la nouvelle bague :

- En téflon afin d'absorber les chocs lors de la rentrée du bout dans le fourreau de coque
- longueur de 60 mm
- diamètre intérieur de 102 mm
- diamètre extérieur de 136 mm

- La bague comportera un épaulement intérieur de diamètre 126 mm
  sur 4 mm de profondeur, sur la face arrière afin de recouvrir l'embout du tube aluminium
  fixe sur la coque

- La bague comportera un pan de 10 mm à 30° en partie avant
  (opposé de l'épaulement) pour amortir un choc éventuel.

- La bague comportera 4 trous fraisés à 90°, situés à 30 mm de la face de gauche, et
  répartis également autour de la bague, pour recevoir des vis à têtes fraisées
  diamètre 5mm INOX.



Bague d'arrêt de bout dehors sur Dufour 445 GL

Unité : millimètre

Tube Aluminium support Diamètre extérieur 126mm

Bout en aluminium diamètre 100 mm

Joint torique caoutchouc

4 Vis fixation

Bague d'arrêt actuelle vissée sur le bout dehors

Bout dehors pour établissement voile asymétrique. Position repliée

Dufour 445 GL



Bout dehors pour établissement voile asymétrique. Position dépliée