Bonjour,

Les frais pour la reprise du manchon s'élèvent à:

25 + 45 + frais port aller et retour 30 euros soit = 100 Euros



Objet **RE: TR: Reprise sur manchon**
De SED
À e.menaut@bce21.com
Date Aujourd'hui 16:47

Bonjour,

Comme convenu par téléphone je vous transmet les tarifs de reprise des manchons :

Reprise du Ø38H9 : 25€HT
Fabrication d'une nouvelle rainure de clavette intérieure 10mm de large et 75mm de long à 90° de l'existante : 45€HT

Bien cordialement.

Suite au constat de l'usineur, je suis allé vérifier les autres manchons. Par chance, le premier manchon qui a été utilisé et que nous avons vendu, a pu être monté sur le réducteur en forçant un peu.

Sur les 6 manchons restant, il faut refaire 6 rainures de clavette et faire l'alésage sur 3 manchons qui ne s'emboîtent pas à fond dans le réducteur. La cote de 38H9 n'a pas été respectée.

Une des raînures de clavette fait 10,2 mm de large!!

J'estime les frais de reprise pour les 6 manchons à (6x45 + 3 X25) + frais port aller et retour 45 euros soit = 390 Euros.

Soit un coût total pour les 7 manchons de 490 Euros

Les frais de correction sur le premier manchon sont engagés.

Pour les 6 autres manchons, avez-vous une proposition à faire? Souhaitez-vous les reprendre pour expertise et correction?

Dans l'attente de votre retour,

Eric MENAUT
BCE21