







Les surfaces rouges sont celles qui doivent être reprises en usinage suivant ISO 2768 mK.
Les surfaces grises peuvent être brutes (découpe laser ou jet d'eau) ou en qualité ébauche.



COUPE A-A

Support sonde température

Aluminium 6061 ou équivalent (ayant une bonne résistance à la corrosion)

16/06/2021 - Ech. 1:1 - A4