






| Tolérances générales<br>General tolerances | | |
|---|---|---|
| Dimensions | Brutes<br>Rough | Usinées<br>Machined |
| Alésage<br>Bore | H 14 | < 18 : $^{+0,2}_{0}$ |
| | | > 18 : H 12 |
| Arbre<br>Shaft | h 14 | < 18 : $^{0}_{-0,2}$ |
| | | > 18 : h 12 |
| Longueur<br>Length | Js 14 | < 18 : ± 0,2 |
| | | > 18 : Js 12 |
| Filetage<br>Thread | | métric ISO |
| Angles | | ± 15' |

Sauf indications - Unless stated

| Ra | General | | | | | | (*) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ∀ | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | ∀ | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | |

Casser les arêtes vives : 0,2x45° ou r 0,2
Cut sharp edges : Ch 0.2x45° or radius 0.2