en trait vert épais
:surfaces fonctionnelles







MATERIAU :
-Aluminium
ou
-Acier

TOLERANCES :
± 0.5 sur toutes les cotes
sauf celles anotees

FILETAGES :
-pas ISO

SUPPORT GUIDE DEGAUCHISSEUSE LUREM FORMER 310 SI

GUILLOT

e : 1/2