

A

B

C

D

1

1

2

2

3

3

RUGOSITES GENERALES : Ra 6.3 SAUF INDICATION

CASSER LES ARRETES VIVES R:0.2

NE PAS CHANGER LES DIMENSIONS

	>10 10	10 30	30 100	100 300	300 1000	1000 4000		>100 100	100 300	300 1000	1000 3000	ISO 2768 mK	>0.5 3	3 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000
//	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	⊥	0.4	0.6	0.8	1	DIMENSIONS LINEAIRES	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
□	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	≡	0.6	0.8	1		CONGES CHANFREINS	±0.2	±0.5	> 6±1					
—	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	◎	Ø 0.2				DIMENSIONS ANGULAIRES	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

31/10/2018

Filetage modifié - Thread updated

GL

Indice


Date

Modifications

Dessiné

Vérifié

Approuvé



Echelle :

Code G.P.A.O. :

Casser les arêtes vives par des
chanfreins de 0.2 à 45°.TIGE POUR CONTROLE
ET VALIDATION ARTICLE A3588

2CR13

Ce document et les informations qu'il contient ne doivent pas être copiés, reproduits, ou même
communiqués à des tiers sans autorisation écrite préalable de Florian Chauvin

Rugosités générales :

Tolérances générales :

Masse :

M.O.F.A. :

N° PLAN :

A

B

C

D

4

4