


Nota : T9 BRUNISSAGE A CHAUD "OXYTOP" PROFONDEUR DE LA COUCHE TRAITEE 2 à 8 MICRONS

délai 6 Jours
 QT8
 Matière E24. N°Plm. 730

QT8

Sauf indications contraires
 Cotes sans tolérance : Js11 ou js11
 Casser les angles vifs 0,5 à 45°



$\phi 24,8$
+0,10
0

$\phi 8$

14

Sauf indications contraires
Cotes sans tolérance : Js11 ou js11
Casser les angles vifs 0,5 à 45°

Nota : T9 BRUNISSAGE A
CHAUD "OXYTOP"
PROFONDEUR DE LA COUCHE
TRAITEE 2 à 8 MICRONS

QTS
Matière 40 CND8.
QTS N° Plan 127

défini 6 Juin