


Chargeur frontal

Remplacement des deux vérins de levage




Implantation axe bas vérin chargeur tracteur agricole

Vue de devant

Entretoise existante à récupérer

$$\phi_{\text{ext}} = 55 - 1 = 90$$



Photos disposition actuelle

Disposition générale existante

