



Entretoises rehausse guidon moto

2 Trous traversants de 9 mm, sans chambrage.



Il y a une différence de 0,01 mm par rapport à votre devis. Peut-être une différence de conversion logicielle. Pas important.

