


Fourche Design


Carré plein

Soudure du carré plein sur la fourche par en dessous


| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: LINEAIRES: ANGULAIRES: | | FINITION: | | CASSER LES ANGLES VIFS | | NE PAS CHANGER L'ECHELLE | | REVISION | |
| AUTEUR | | SIGNATURE | | DATE | | TITRE: | | | |
| VERIF. | | | | | | | | | |
| APPR. | | | | | | | | | |
| FAB. | | | | | | | | | |
| QUAL. | | | | | | MATERIAU: | | No. DE PLAN | |
| | | | | | | | | Assemblage fourche design et carré plein | |
| | | | | | | MASSE: | | A3 | |
| | | | | | | ECHELLE:1:5 | | FEUILLE 1 SUR 1 | |



| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|--|
| SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: LINEAIRES: ANGULAIRES: | | FINITION: | | CASSER LES ANGLES VIFS | | NE PAS CHANGER L'ECHELLE | | REVISION | |
| AUTEUR | | SIGNATURE | | DATE | | TITRE: | | | |
| VERIF. | | | | | | | | | |
| APPR. | | | | | | | | | |
| FAB. | | | | | | | | | |
| QUAL. | | | | | | MATERIAU: | | Carré plein 20x20X50 | |
| | | | | | | MASSE: | | A3 | |
| | | | | | | ECHELLE:2:1 | | FEUILLE 1 SUR 1 | |



Insertion et soudure du carré plein



| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: LINEAIRES: ANGULAIRES: | | FINITION: | | CASSER LES ANGLES VIFS | | NE PAS CHANGER L'ECHELLE | | REVISION | |
| AUTEUR | | SIGNATURE | | DATE | | TITRE: | | | |
| VERIF. | | | | | | | | | |
| APPR. | | | | | | | | | |
| FAB. | | | | | | | | | |
| QUAL. | | | | | | MATERIAU: Acier trempé type HARDOX 450 | | Fourche design | |
| | | | | | | MASSE: | | ECHELLE:1:5 | |
| | | | | | | | | FEUILLE 1 SUR 1 | |

A3