








Les cotes en rouges sont arbitraires car non pressantes dans l'esquisse attention pour le taraudage une profondeur trop élevée risque d'affaiblir la matière.



Est-il possible de faire le cube plus grand comme sur la dernière image ci-dessous ?

