






Les trous sont: -averges sur un modèle
ou se terminant par un trou $\phi 2$ jusqu'en bas.



Epaisseur support
en inox : 1-2mm.



Epaisseur panier en
cuivre : 1-2mm.

Fixation entre le support en inox
et le panier en cuivre :

- par vis-boulon
- par crochets
- ou autre.

panier en cuivre
creux et
épaisseur
 ϕ ext. 60.
profondeur hors
points : 50
longueur des
pointes entre 20 et 30.
diamètre des pointes
12mm.