



Corps de clapet : Diamètre à corriger : 25.00 au lieu de 24.85

