



Detail B
Scale: 2:1



Bottom view
Scale: 1:1




CHARNIERE USINAGE ACIER


Left view
Scale: 1:1



Front view
Scale: 1:1




Right view
Scale: 1:1



Les côtes rouges,
sont les contraintes principales,
à respecter avec rigueur.

Top view
Scale: 1:1



Isometric view
Scale: 1:1

