


Bague par ordre de préférence des métaux : 1- Cupronickel / 2 -Cuivre / 3 - Bronze



\* 1 pièce avec L =10 mm, une pièce avec L = 12 mm, une pièce avec L = 15 mm,