



Sur les faces de la rainure,
ne pas casser les arêtes.

On the faces of the groove,
do not break the edges

Pour diminuer le coût :

La tolérance a été élargie sur le perçage de 5,80.

La largeur de la rainure a été diminuée.

Il est possible de partir d'un barreau brut 20x20.

Il est inutile d'en dresser les faces.

Le plus important est :

La coaxialité des axes.

La perpendicularité des axes par rapport à la rainure.