


Axe en acier poli et trempé et palier en bronze de haute précision doivent être assemblés avec jeu minimum de type nanométrique, pas de jeu détectable  
 rotation libre surfaces polies miroir, nous contacter pour la tolérance employée. vitesse de rotation inférieure à 40 tours minute, la qualité de rotation sans jeu doit être optimum.  
 (voir pour l'usinage d'une spirale pour la remonté d'huile sur le palier non représentée sur le dessin).



Prototype palier/axe turntable

Vintage Audio components  
 La Poulinière  
 49140 Bauné  
 0608918663  
 mail: joscad@cloud.com