



- 4 pièces identiques en aluminium

- Toutes les cotes sont en mm

- Le plot de 16 x 10 doit être parfaitement centré par rapport à la pièce

- Les cotes de 1 mm et 2 mm sont très critiques. Il faut la meilleure précision possible. La référence est le haut de la pièce.

