




ces 2 bagues doivent
 passer librement sur un axe
 tube-acier de 19 mm (?). Cet axe est
 monté sur une machine américaine
 en mesures "impériales", donc je
 pense "un poil" plus que 19 mm

2 Bagues acier
 échelle 1
 unités = mm