





VUE DE DESSOUS



VUE DE DESSUS



357



FRAISAGE ET PASSAGE D'UNE
VIS À M10