


Acier épaisseur 3 mm (TYPE?: haute rigidité et doit pas rouiller – inox/acier galvanisé ?)

Pièce « de base »






Note : dessin NON à l'échelle

Deux pièces « de base » sont soudées pour donner les pièces A et B (qui sont différentes l'une de l'autre)

Pièce « A »

Pièce « B »



IMPORTANT : Les soudures ne doivent pas dépasser les pièces de plus de 0.5 mm – possible?

Note : dessin NON à l'échelle