




	Quantité	Matière / Traitement
	4 pièces	STUB

Tolérance générale linéaire		Tolérance générale angulaire		
X = ± 0.1	X.X = ± 0.1	X.XX = ± 0.1	X° ± 1°	X°X' = ± 30'