



Voir DXF pour dimensions



Rondelle frott 04

En acier 25crmo4 ou 42crmo4

Trempe a coeur (sans revenu) afin d'obtenir au minimum 50 HRC