## Coupe pièce circulaire en acier doux

Nuance : acier très bas carbone. 0.20 ou 0.22% de C maximum/ 0.10% ou moins serait parfait.

Pièce usinée en une seule fois si possible, ou alors faux-rond inférieur à 1 ou 2 centièmes. (on m'a déjà fait 60 centième de faux rond une fois...)

