





Ref: 3815

Qt: 3 pces

Matière: 25CD4 ou équivalent

Casser les angles

Chamfreins  $0.5 \times 0.5$  mm

État de surface:  $Ra < 3.2$

7±0.2

Ø30±0.2

Ø16.5±0.2

réf: 3817

q+ = 10 pies

matière: xc48

\* Casser les angles

chaofreins Ø15xØ15mm

état de surface: Ra < 3.2

Réf: 3816

Qt = 5

Matériau: Bronze

\* Casser les angles  
chanfreins  $0,5 \times 0,5$  mm

état de surface:  $Ra < 3,2$

