

Pièce détériorée crémons fenêtre.

Vue globale











Photo pièce identique



<p style="text-align: center;">Vue face Nord</p> 	<p style="text-align: center;">Vue face Sud</p> 
<p style="text-align: center;">Vue face Ouest</p> 	<p style="text-align: center;">Vue face Est</p> 
<p style="text-align: center;">Vue de dessus</p> 	<p style="text-align: center;">Vue de dessous</p> 
<p style="text-align: center;">Photo face Nord</p> 	<p style="text-align: center;">Photo face Sud</p> 
<p style="text-align: center;">Photo face Ouest</p> 	<p style="text-align: center;">Vue face Est</p> 

